

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

средняя общеобразовательная школа

КРИТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

[[[bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/181108>; this version posted November 14, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.]]]

1614217-500-0000

06102811185214141102701E5028A

1111 K111 271201026 271201011

11/01

Информация

об устранении нарушений предписания № 1/1/1 от 29.01.2020 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому и Инавайскому районам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Длительность выполнения (указывается только выполнение)
1.	Покрывтие полов на пути эвакуации в коридоре 2 этажа. правой его части относительно выхода с лестничной клетки. выполнено материалом классом пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (линолеум) (документы с показателями пожарной опасности отсутствуют)	(п. 1 ч. 2 ст. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности)	19.03.2021	Выполнено
2.	Часть дверей помещений, выходящих на лестничные площадки на 1 и 2 этажей, препятствующих распространению опасных факторов пожара между этажами, не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах; имеющиеся на части дверей устройства для самозакрывания, находясь в неработоспособном состоянии	(п. 1 ч. 2 ст. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 4, ст. 5; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.02.2020	Выполнено

№ п/п	Вит нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца, пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
3.	Коридор 2 этажа объекта защиты не обеспечен огнеупорными в необходимом количестве (одни огнеупорные расположены в коридоре, остальные учебный классы и прочих помещениях, запираемых на ключ)	Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п.4.2.1, СП 9.131.39.2009 «Техника пожарной. Огнеупорные. Требования к эксплуатация»; п. 465, 468, 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390)	11.02.2021	Выполнено
4.	Предель огнестойкости выполнения дверного проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещения электропитовой от остальной части здания, не соответствует требуемому	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1.3.13 ст.88, табл. № 23 и № 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.131.30.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	20.02.-27.02.2021	Выполнено
5.	В месте прохождения электрических кабелей через стену, отделяющую помещение электропитовой от остальной части здания, не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данной конструкции	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.7 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности».)	19.03.2021	Выполнено
6.	На дверях помещений складского и технического назначения не обеспечено наличие обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главками 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 июля	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в Российской	06.02.2020	Выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (электронный текст в т.д.)	Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390)		
7.	Эвакуационный выход из помещений 1-го этажа, ведущий наружу через вестибюль (фойе) не обозначен соответствующим знаком (световым таблом)	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.1 ч.1 ст.6, ст.51, п.3 ст.52, п.3 ч.2 ст.53, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3, таблицы 1.2 СП 3.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: п.3.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390)	06.02.2020	Выполнено
8.	На посту дежурного персонала, расположенного в помещении вестибюля 1 этажа не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	(п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390)	13.02.2020	Выполнено
9.	Противопожарная преграда (стена), выделяющая участок пути эвакуации в коридоре возле входа в спортивный и обеденный залы, имеет открытый проем, не заполненный дверью, люком, светопрозрачными конструкциями и др.	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.51, ч.1 п.1 ч.2 ч.4 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.7 СП 2.131.30.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты)	20.02.-27.02.2021	Выполнено
10.	Покрытие полов на пути эвакуации в коридоре 1 этажа, возле входа в спортивный и обеденный залы, а также в коридоре возле выхода в вестибюль, выполнено материалом классом	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	17.03.2021	Выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (линолеум, оргалит)			
11.	Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение пищеблока (столовая на 40 посадочных мест) от остальной части здания (иноту функционального назначения) на 1 этаже, не соответствует требуемому	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1.3,13 ст.88, табл. № 23 и № 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п.5.6.4, СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	20.02-27.02.2021	Выполнено
12.	Для покрытия полов в помещениях детской дошкольной группы, расположенных на первом этаже здания, применены материалы с показателями пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (линолеум)	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1.2.3.6.7 ст.134 таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»)	10.03.2021	Выполнено
13.	Ширина в свету эвакуационного выхода (в районе перехода) из помещений детских дошкольных групп первого этажа, менее требуемых 1.2 м	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52 ст.53 ч.1 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	24.02.2021	Выполнено
14.	Ширину в свету эвакуационного выхода из помещений детской дошкольной группы в помещении общеобразовательной школы менее требуемых 1.2 м	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52 ст.53 ч.1 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	24.02.2021	Выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
15.	У лестницы, возле эвакуационного выхода из здания непосредственно наружу (в переходе между административным этажом и помещением детских дошкольных групп), не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами	(п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.02.2020	Выполнено
16.	Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещения детских дошкольных групп от помещений административного здания, имеющей 1-й класс функциональной пожарной опасности на первом этаже, не соответствует требуемому	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, 1.3 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.2, 5.2.4, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	20.02.- 27.02.2021	Выполнено
17.	Эвакуационный выход из помещений детской дошкольной группы в помещения образовательной школы не обозначен соответствующим знаком (световым табло)	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.1 ч.1 ст.6, ст.51, п.3 ст.52, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. №390	06.02.2020	Выполнено
18.	Эвакуационный выход из помещения спальни детской дошкольной группы не обозначен соответствующим знаком (световым табло)	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.1 ч.1 ст.6, ст.51, п.3 ст.52, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения	06.02.2020	Выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
19.	Противопожарная дверь, ведущая из помещения детских дошкольных групп, в помещении школы не оборудована устройством для самозакрывания	и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2021 г. №390	01.02.2020	Выполнено
20.	Не представлен годовой план-график на проведение ремонтных и регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания	(п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390)	13.02.2020	Выполнено
21.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты путем организации проведения проверки их работоспособности (акты проверки не представлены (последний 29.08.2018)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390)	01.02.2020	Выполнено
22.	Отнетушителям, установленным на объекте защиты, не присвоены порядковые номера	(п.1 ч.2 ст.1, ст.6, ст.60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.33 СП 9.13130.2009 «Техника пожарной. Отнетушители. Требования к эксплуатации», п.475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390	13.02.2020	Выполнено
23.	На объекте защиты не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей, с внесением	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.9 ст.52, ст.60 ФЗ-123 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	01.06.2021	Выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	записей в специальный журнал (отсутствуют записи о проведенных ежеквартальных проверках)	регламент о требованиях пожарной безопасности», п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.		
		утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390: раздел 4.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Отсутствуют. Требования к эксплуатации)		
24.	Формой журнала учета первичных средств пожаротушения не предусмотрено заполнение требуемой информации о параметрах отнеступителей при осмотре (дата проведения технического обслуживания со вскрытием отнеступителя, дата проведения проверки или замены заряда ОПЗ, марка заряженного ОПЗ, наименование организации, проводившей перезарядку; дата проверки индикатора и регулятора давления, кем проверены; дата проведения испытания отнеступителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания)	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.5.4 приложения «Г» СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Отнеступители. Требования к эксплуатации)	13.02.2020	Выполнено
25.	Не определены порядок и сроки проведения повторного противопожарного инструктажа, не представлен график, утвержденный руководителем организации	(п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. №390: п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.8 ст.63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	13.02.2020	Выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываться только выполнение)
26.	Общая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в отступлении от требований, установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2, п.461 (г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390)	13.02.2020	Выполнено
27.	Помещения здания обеспечены огнетушителями в отступлении от действующих норм	(п.70, 465, 468, 472, 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390)	20.02.2020	Выполнено
28.	Отсутствует (не представлена) инструкция изготовителя, а также техническая документация на средства огнезащитной обработки (пропитки), примененные на объекте защиты	(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390; п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.6 ст.52, ч.1 ст.136 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»)	20.02.2020	Выполнено
29.	Отсутствуют подтверждающие документы о том, что безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, и интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре, не предусмотрено нормирование численности людей по условиям безопасности их при пожаре, не	(п.1 ч.2 ст.1, п.14 ст.2, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.51, ч.3, 4 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»)	20.02.2020	Выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	Установлено, допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, согласно требованию – безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается не обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре			
30.	Не предусмотрено питание электроприсоединков систем противопожарной защиты от панели противопожарных устройств, фасадная часть которой имеет отличительную окраску (красную), которая в свою очередь питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) фактически – питание осуществляется от общей сети электроснабжения здания, этажного электрошита	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.1 ч.1 ст.6, п.3 ст.52, п.3 ч.2 ст.53, ст.54, ч.1.3 ст.81, ч.2, ч.7 ч.8 ст.82, ч.7 ст.84 ФЗ «123») Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 4.10 СП 6.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. №390, п. 61, п.7.10 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»)	07.02.2021	Выполнено
31.	Декларация пожарной безопасности на объект защиты зарегистрирована в ОНПР по Комсомольскому району № 08 220 840-ТО-110. В ходе проведения плановой проверки установлено, что сведения, заявленные в декларации пожарной безопасности, не соответствуют фактически в части содержания соответствующих разделов, с	(п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	На 23.03.2021	Декларация пожарной безопасности находится в разработке в соответствии

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	учетом вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности зарегистрирована 06.07.2020		с учетом по результатам определения пожарного уровня пожарной безопасности	

Директор МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения

Евсюхина

М.Л. Евсюхина