

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности по Комсомольскому району**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Хабаровскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 27 тел. (факс) 54-10-28 e-mail: kmsrn@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 81/1/1-5**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

здания школы, муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеоб-  
разовательной школы Нижнехалбинского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

**Директор Евсюхина Марина Леонидовна**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

**Комсомольского района**

по пожарному

(наименование органа ОНД)

**надзору № 81 от «01» августа 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: выездная "20" августа 2013 г. с 11 час. 05 мин. до 11 час. 59**

**мин. проведена проверка, государственным инспектором Комсомольского района по**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

**пожарному надзору Голубых Юрием Сергеевичем МКОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения по адресу : с. Нижние Халбы, ул. Школьная, 8.**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор Евсюхина Марина Леонидовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка качества огнезащитной обработки.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства №390 от 25.04.2012г.) Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горю-	01.02.2014	

		также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.		
2.	Эвакуационная дверь на втором этаже в правом крыле закрыта на замок	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства №390 от 25.04.2012г.); Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.02.2014	
3.	Эвакуационная дверь на втором этаже в учебном классе закрыта на замок	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства №390 от 25.04.2012г.); Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.02.2014	
4.	В общем коридоре 2-го этажа, рекреации возле столовой, столовой, покрытие пола выполнено с более высокой пожарной опасностью чем КМ2	таб. 3, таб. 28, таб. 29, п.6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. ст. 134 №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2014	
5.	При эксплуатации эвакуационного выхода из здания школы расположенного на первом этаже не соблюдаются проектные решения, что выразилось в изменении ши-	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства №390 от 25.04.2012г.); При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает со-	01.02.2014	СП 1.13130.2009.

